


Załączniki graficzne:



Foto nr 1 - pale stalowe



Foto nr 2 - wizualizacja



***Wyplukane elementy
wzmacniające skarpe***

Foto nr 3 – skarpa wzdłuż ciągu pieszego



***Niszczące działanie wody,
zanieczyszczenie chodnika***

Foto nr 4 – Widok skarpy po działaniu wysokiej wody oraz wód opadowych



Foto nr 5 – Schody przy ul. Toruńskiej



Foto nr 6 – Przystań Kajaków po Gdańsku