


konstrukcje murowanych kominów kończą się pod połacią dachową

PCV ponad dach




**W.L.lp(damska) Ip (niesprawna)**

PCV ponad dach

brak ścianki działowej między przewodami kominowymi Nr 7 / 8 na wysokości otworu wentylacji

konstrukcja murowana komina kończy się pod połacią dachową

**Went.kaz.(męska) Mech. parter**



**MISTRZ KOMINIARSKI**  
Tomasz Niklas  
upr. Nr rej. 1203/89-UW Odeńsk

31 LIP. 2020