INWENTARYZACJA ODPOWIADA PROJEKTOWI

K01 Di1 - ZEWNĘTRZNE

WIDOK OD STRONY BOISKA

PRZEKRÓJ A-A



INWENTARYZACJA ODPOWIADA PROJEKTOWI

K01 Di2 - WEWNĘTRZNE

WIDOK OD STRONY BOISKA



Drzwi Di2 opis:

-drzwi wewnętrzne drewniane istniejące do zachowania,płycinowe, -projektowana pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, obustronnie malowane na kolor brązowy RAL 8007,

-zawora elektromagnetyczna podłączona pod SSP zwalniana dodatkowo ze strzódwki,

-antaby i języki kulkowy

-dolamy zabezpieczone odbojami elastycznymi

INWENTARYZACJA

K02 Di3 - ZEWNĘTRZNE

WIDOK OD STRONY BOISKA

PRZEKRÓJ A-A



INWENTARYZACJA, PROJEKT NA RYS. ZESTAWIENIA MEBLI

K04 D16 - ZEWNĘTRZNE

WIDOK OD STRONY BOISKA

PRZEKRÓJ A-A



INWENTARYZACJA

K04 Di4 - WEWNĘTRZNE

WIDOK OD STRONY KORYTARZA

PRZEKRÓJ A-A



PROJEKT

K04 Di4 - WEWNĘTRZNE

WIDOK OD STRONY KORYTARZA

PRZEKRÓJ A-A



PROJEKT

K04 D17 - WEWNĘTRZNE

WIDOK OD STRONY KORYTARZA

PRZEKRÓJ A-A



INWENTARYZACJA ODPOWIADA PROJEKTOWI

K04 Di5 - WEWNĘTRZNE

WIDOK OD KORYTARZA



INWENTARYZACJA ZDJĘCIE: ELEWACJA SP 49 OD BOISKA

Drzwi Di1 opis:

-drzwi zewnętrzne drewniane istniejące do zachowania,płycinowe, -projektowana pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, od wewnątrz malowanie na kolor brązowy RAL 8007, od zewnątrz w kolorze naturalnym, pokrycie trzykrotnie lakierem bezbarwnym, -wymiana szkleina na nowe, szyba bezpieczna klejona 2/1/2

-ailownik SSP

-zwora elektromagnetyczna podłączona pod SSP zwalniana dodatkowo ze strzódwki,

-antaby i języki kulkowy

-dolamy zabezpieczone odbojami elastycznymi

ZDJĘCIE: ELEWACJA SP 49 OD BOISKA

Drzwi Di3 opis:

-drzwi zewnętrzne drewniane istniejące do zachowania,płycinowe, -projektowana pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, od wewnątrz malowanie na kolor brązowy RAL 8007, od zewnątrz w kolorze naturalnym, pokrycie trzykrotnie lakierem bezbarwnym, -wymiana szkleina na nowe, szyba bezpieczna klejona 2/1/2

-ailownik SSP

-zwora elektromagnetyczna podłączona pod SSP zwalniana dodatkowo ze strzódwki,

-antaby i język kulkowy

-szyba bezpieczna zespolona klejona 2/1/2

-wypł. przeciwlamia ciepła drzwi U=1,3W/m*K,

-dolamy zabezpieczone odbojami elastycznymi

INWENTARYZACJA ZDJĘCIE: ELEWACJA SP 49 OD BOISKA

Drzwi D16 opis:

-drzwi zewnętrzne drewniane dębowe, płycinowe, w kolorze naturalnym, od zewnątrz pokrycie trzykrotnie lakierem bezbarwnym, od wewnątrz malowane na kolor zielony klatki schodowej,

-wymiana oskrzynowanie dasku, architekt. złotoleń i płytin

-ailownik SSP

-zwora elektromagnetyczna podłączona pod SSP zwalniana dodatkowo ze strzódwki,

-antaby i język kulkowy

-szyba bezpieczna zespolona klejona 2/1/2

-wypł. przeciwlamia ciepła drzwi U=1,3W/m*K,

-dolamy zabezpieczone odbojami elastycznymi

INWENTARYZACJA ZDJĘCIE: DRZWI D16 ELEWACJA SP 49 OD BOISKA

INWENTARYZACJA ZDJĘCIE: WIDOK OD STRONY BOISKA



INWENTARYZACJA ZDJĘCIE: DRZWI Di4 WIDOK OD KORYTARZA

Drzwi Di4 opis:

-drzwi wewnętrzne drewniane wahadłowe do zachowania; -pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, -malowanie na kolor brązowy RAL 8007 od strony korytarza,od klatki malowane na kolor zielony klatki sch. -wymiana oskrzynowania, szyba bezpieczna klejona 2/1/2, -przywrócenie wszystkich szprosów, -demontaż okuć: oginalne do ponownego montażu, zastąpienia nowymi, stylizowanymi na retro,, -wkładka patentowa i zamek górny -ajd. antab retro -wymiana istniejących zawiasów wahadłowych na nowe wahadłowe z samozamykaczem w podobnej stylistyce -dokładne odwzorowanie detalu architekt. złotoleń i płytin -zastosowanie uszczelek dymoszczelnych na ościeżnicy i skrzydłach, montowanych w specjalnie naffrezowanym rowku -patrz rysunek szczegółowy

Drzwi D17 opis:

-drzwi wewnętrzne drewniane wahadłowe

-odporność ogniowa EI530

-wkładka patentowa i zamek górny

-ajd. antab

-dolamy zabezpieczone odbojami elastycznymi

-pełne odkrzyżowanie drzwi istniejących DA4,

-malowanie na kolor brązowy ral 8007 od strony korytarza,od klatki malowane na kolor zielony klatki sch.

-szyba bezpieczna klejona 2/1/2

-odwzorowanie podziału wszystkich szprosów

-zastosowanie okuć nowych stylizowanych na retro

-wymiana istniejących zawiasów wahadłowych z samozamykaczem

-zastosowanie uszczelek dymoszczelnych na ościeżnicy i skrzydłach

-patrz rysunek szczegółowy

Drzwi Di5 opis:

-drzwi wewnętrzne drewniane wahadłowe do zachowania; -pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, -malowanie na kolor brązowy RAL 8007 od strony korytarza,od klatki malowane na kolor zielony klatki sch. -wymiana oskrzynowania na nowe, szyba bezpieczna klejona 2/1/2, -przywrócenie wszystkich szprosów, -demontaż okuć: oginalne do ponownego montażu, zastąpienia nowymi, stylizowanymi na retro,, -wkładka patentowa i zamek górny -ajd. antab retro -wymiana istniejących zawiasów wahadłowych na nowe wahadłowe z samozamykaczem w podobnej stylistyce -dokładne odwzorowanie detalu architekt. złotoleń i płytin -zastosowanie uszczelek dymoszczelnych na ościeżnicy i skrzydłach, montowanych w specjalnie naffrezowanym rowku -patrz rysunek szczegółowy

EPS ARCHITEKCI
ARCH. PIOTR SPANDOWSKI
ARCH. EWA SPANDOWSKA
email: epsarchitekci@gmail.com
tel.: 601 316 617 / 502 410 907

Numer / adres obiektu: Dostosowanie budynku SP nr 49 w Gdańsku, al. Legionów 11 do obowiązujących przepisów ppoż

Faza projektu: Projekt Wykonawczy

Branża: Architektura

Nazwa rysunku: Inwentaryzacja / Projekt drzwi Di1, Di2 klatka K01; drzwi Di3 klatka K02; drzwi D16, Di4, Di5, D17 klatka K04

Projektant: arch. Ewa Spandowska upr. bud. nr PI/0046/2008 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Podpis:

Opracowujący:

Sprawdzający: arch. Piotr Leopold Spandowski upr. bud. Nr 295/POM/N/2003 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Podpis:

Numer: A08

Rysunku: 00

Skala / Format: 1:20/ 297x1230

Data: Listopad 2018