



Diagrama podziału powierzchni na strefy funkcjonalne z podziałem na strefy i powierzchnie. Strefy są oznaczone numerami 1-13. Powierzchnie są oznaczone numerami 1-13. Strefy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 są zaznaczone hachlurami. Strefy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 są zaznaczone hachlurami.

Strefy i powierzchnie:

- 1.4.1
- 1.8.1
- 2.4.1
- 2.9.1
- 4.4.11
- 5.2.1

SALA GIMNASTYCZNA

HOL

PRZEDSIĘWZIĘCIE

1:100	S
-------	---