



## K01 Di1 - ZEWNĘTRZNE



Drzwi D  
opis:

- drzwi zewnętrzne drewniane istniejące do zachowania, płycinowe,
- projektowana pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, od wewnątrz malowane na kolor brązowy RAL 8007, od zewnątrz w kolorze naturalnym,
- pokrycie trzykrotnie lakierem bezbarwnym,
- wymiana szklenia na nowe, szyba bezpieczna klejona 2+1/2
- słownik SSP
- zwora
- elektromagnetyczna podłączona pod SSP
- zwłania dodatkowo z stróżówki,
- antaby i język kulkowy
- ściany zabezpieczone obójkami elastycznymi

## K01 Di2 WFWNETPZNE



Drzwi  
opis:


- drzwi wewnętrzne drewniane istniejące do zachowania, pływinoe, -projektowana pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, obustronnie malowane na kolor brązowy RAL 8007,
- silownik SSP
- zwora elektromagnetyczna podłączona do SSP
- zwalniająca dodatkowo ze stróżówki,
- antaby i język kulkowy
- ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi



Drzwi Di  
opis:

- drzwi zewnętrzne drewniane istniejące do zachowania, płycinowe,
- projektowana pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, od wewnątrz malowane na kolor brązowy RAL 8007, od zewnątrz w kolorze naturalnym, pokrycie trzykrotnie lakierem bezbarwnym,
- wymiana szklenia na nowe, szyba bezpieczna klejona 2+1/2
- sitownik SSP
- zwora elektromagnetyczna podłączona pod SSP
- zwalniała dodatkowo z trzaskówki,
- antaby i język kulkowy
- ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi

## K02 Di3 - ZEWNETRZNE




INWENTARYZACJA  
ZDJĘCIE: ELEWACJA SP 49  
OD BOISKA

1


A close-up photograph of a dark brown, multi-paned door. The door features a central vertical panel with a yellow handle. The handle has a small, illegible label. The door is composed of several rectangular panels, some of which are frosted or have a textured pattern. The overall appearance is that of a modern, possibly metal or composite, door.

## K04 D16 - ZFWNETRZNF

Drzw  
onis


- drzwi zewnętrzne
- drewniane dębowe, pływiniowe
- w kolorze naturalnym
- odzewnatr pokryte trzykrotnie lakierem bezbarwnym;
- odzewnatr malowane r. koloru
- kolor drzwi klaki schodowej
- dokładne odwzorowa datulu architekta. Złobien pływien
- słownik SSP
- zwora
- elektromagnetyczna podłączona pod SSP
- zwalniająca dodatkowo stróżówkii
- antaby i język kulwork
- szyba bezpieczna
- zespolona klejona 2/1
- wspł. przenikania ciepła, 3W/m<sup>2</sup>K
- drzwi U=1,37W/m<sup>2</sup>K
- ściany zabezpieczone odbojami elastycznym

ZDJECIE: DRZWI D1




D15

DOK OD STRON  
RYTARZA




K0



INWENTARYZACJA  
ZDJĘCIE: DRZWI Di4 WIDOK OD KORYTARZA




WIDOK OD STRONY  
KORYTARZA



Drz  
opi

- drzwi wewnętrzne drewniane
- władhowideło do zachowania;
- pełna renowacja: opalenie farbą olejową
- malowanie na kolor brązowy
- RAL 8007 od strony
- korytarza, od klatki malowane
- kolor zielony klatki sz.
- wymiana szklekna na nowe,
- złoty kolor Mejsina 20/22
- przywroczenie wszystkich
- szproszów,
- demontaż okuć: oryginalne
- renowacja, wtórne do
- zastąpienia nowymi
- wykazywane na retro,
- wkładka patentowa i zamek
- kpl. antab retro
- wymiana istniejących zawiasów
- na nowe
- władhowideło z samozamykaczem
- w podobnej stylistyce
- dokładne odpyrczanie
- architekt. Złobien i pylon
- złoty uszczelnienie
- dymochłonna na oszczędzić
- szkrydek, montowanych w
- specjalnie napełnionych row
- patrz rysunek szczegółowy


WIDOK OD STRONY  
KORYTARZA



Drzewo  
opis:

- drzwi wewnętrzne drewno
- wahadłowie
- odporność ogniu** EI30
- wkładka patentowa i zamki
- górny
- kpl. antab
- ściany zabezpieczone ociepleni
- elastycznymi
- pełne odzorowanie drzwi
- istniejących D14,
- malowanie na kolor brąz
- 8007 od strony korytarza,
- klatki malowane na kolor
- klatki sch.
- szymba bezpieczna klejona
- odzorowanie podziału
- wszystkich szprosów
- zastosowanie okuć nowy
- stylizowanych na retro
- zastosowanie zawiasów
- wahadłowych z
- samozamykaczem
- zastosowanie uszczelke
- dymoszczelnych na oście
- skrzydłach
- patrz rysunek szczegółów

## K04.D:5 WFW/NETD3NE



Drzewo opis

- drzwi wewnętrzne drewniane
- wahadłode do zachowania
- pełnia renowacja: opalenie
- malowanie na kolor brązowy
- RAL 8007 od strony
- korytarza, od klatki malar
- kolor zielony klatki malar
- wymiana szklenia na nowe
- szkło szlifowane klasą 2
- przeźroczono wszystkich
- szprosów,
- demontaż okuć: oryginalne
- renowacji, witrne do
- zastąpienia nowymi,
- stylizowanymi na retro,
- wkładka patentowa i zamki
- kpl. antabary
- wymiana ściankowych zawias
- zawiasy na nowe
- wahadłode z samozamyka
- w podobnej stylistyce
- dokładne odzorowanie do
- architekt, złożeń i pływ
- złoty, srebrny
- dymoszczalnych na oścież
- skrzydłach, montowanymi w
- specjalnie nafażowanym r
- patrz rysunek szczegółowy

	<b>EPS ARCHITEKCI</b> ARCH. PIOTR SPANDOWSKI ARCH. EWA SPANDOWSKA		Nr typ: <b>A08</b> Remizja: <b>00</b>
	email: <a href="mailto:epsarchitekci@gmail.com">epsarchitekci@gmail.com</a> tel: <b>501 215 617</b> <b>502 610 507</b>		Skala: 1:600 Data: <b>20/09/2013</b>
			1:200 Data: <b>Listopad 2018</b>
	Nazwa i adres obiektu:		
Dostosowanie budynku SP nr 49 w Gdańsku, al. Legionów 11 do obowiązujących przepisów ppoż.			
Faza projektu:		Branża:	
<b>Projekt Budowlany</b>		<b>Architektura</b>	
Nazwa rysunku:			
<b>Inwentaryzacja / Projekt</b> <b>drzwi D1, D12 klatka K01; drzwi D13 klatka K02;</b> <b>drzwi D16, D14, D15, D17 klatka K04</b>			
Projektant:	arch. Ewa Spandowska urod. bud. nr 1024/280/2005 ze specjalnością architektoniczną bez ograniczeń		
Podpis:			
Opracowyjący:			
Sprawdzający: arch. Piotr Leopold Spandowski urod. bud. nr 230/PKONK/nr/2017 ze specjalnością architektoniczną bez ograniczeń			
Podpis:			